

Comune di Stazzema

PIANO ATTUATIVO BACINO ESTRATTIVO
MULINA MONTE DI STAZZEMA (SCHEDA 20)



QG.6 Carta della pericolosità geologica

Scala 1:2.000

PIANO ATTUATIVO BACINO ESTRATTIVO
dott. Angelo Piano
Gruppo di lavoro
dott.plan.L.Federico Martelluzzi
dott.arch.Cristiana Brindisi

PROFESSIONISTA REDATTORE PARTE GEOLOGICA
dott.geol.Nicola Landucci

PROFESSIONISTA REDATTORE PARTE BIODIVERSITÀ
dott.biologia Alessandra Fregosi

Legenda

Mulina di Stazzema

cave

Pericolosità geologica

P3a - pericolosità elevata tipo a

P3b - pericolosità elevata tipo b

P4 - pericolosità molto elevata

Propensione al dissesto

P1 - pericolosità bassa

P2b - pericolosità media

